



pobočka Brno
tř. kpt. Jaroše 25
602 00 Brno
tel./fax: 545215657

ZPRÁVA o hodnocení

evidenční číslo 0739/90/06/BT/AO/L

Účel hodnocení: **certifikace výrobku**

Zákazník: **WYKOV spol. s r.o.**
Šámalova 69
615 00 Brno
Objednávka č. ze dne: **ze dne 23.3.2006**
Zakázka TÜV CZ s.r.o.: **265/90/2006**

Hodnocené zařízení

Název: **dveřní uzávěrka šachetních dveří**
Typ: **DU 4 – W (DU – 4 W.A)**
Použití: **pro ruční otočné jednokřídlé šachetní dveře**
Jmenovité hodnoty el.
bezpečnostního zařízení: **110 V, 0,5 A AC; 50 V, 2 A DC**
Výrobce: **WYKOV spol. s r.o., Šámalova 69, 615 00 Brno**

Jako specifikací pro posouzení shody byly použity následující normy a předpisy:

nařízení vlády č. 27/2003 Sb. v platném znění (směrnice Evropského parlamentu a Rady 95/16/ES), ČSN EN 81-1:1999, ČSN EN 81-2:1999

a tato předložená dokumentace:

- Zpráva o hodnocení ev.č. 1015/90/01/BT/IZ/L ze dne 14.11.2001
- ES Certifikát ev.č. 323/01/01/01/0 ze dne 23.11.2001
- Zpráva o výsledcích namátkové kontroly ev.č. 0715/90/06/BT/AO/L ze dne 10.4.2006

Provedené úkony

- posouzení předložené technické dokumentace
- vizuální prohlídka
- funkční zkouška

Použité kontrolní, měřicí a zkušební zařízení

Bylo použito zařízení uvedené ve Zprávě o hodnocení ev.č. 1015/90/01/BT/IZ/L ze dne 14.11.2001.

Při hodnocení bylo zjištěno

Inspekce byla provedena u výrobce WYKOV spol. s r.o. Brno, který požádal o vydání nového ES Certifikátu (změna nařízení vlády), za účasti Ing. Tylové, zástupce společnosti.

Při posouzení předložené technické dokumentace byla provedena kontrola kompletnosti a splnění základních požadavků platných předpisů.

Vizuální prohlídka sestávala z prohlídky dveřní uzávěrky, zda odpovídá předložené technické dokumentaci.

Při funkční zkoušce bylo ověřeno, že zajišťovací prostředek se zasune nejméně 7 mm, než sepne el. bezpečnostní zařízení. Dále, že není možné uvést výtah do provozu s otevřenými a nezajištěnými šachetními dveřmi, z místa normálně přístupného osobám, jediným zásahem neodpovídajícím normální činnosti. Nakonec byla ověřena funkce nouzového odjištění.

Při provedených úkonech nebyly zjištěny neshody.

Na základě provedeného hodnocení podáváme následující

závěr:

Při hodnocení nebyly zjištěny neodstranitelné neshody.

Při hodnocení nebyly zjištěny odstranitelné neshody.

Výsledky procesu hodnocení budou podstoupeny k rozhodnutí o certifikaci s doporučením vydat žadateli ES Certifikát.

Výše uvedený závěr platí za těchto podmínek:

Budou dodržovány podmínky platnosti uvedené ve Zprávě o hodnocení ev.č. 1015/90/01/BT/IZ/L ze dne 14.11.2001.

Výsledky hodnocení podané v této zprávě o hodnocení se vztahují pouze k posuzovanému zařízení.

Zprávu o hodnocení nelze bez souhlasu TÜV CZ s.r.o. a zákazníka reprodukovat jinak než vcelku.

V Brně dne 18.4.2006

inspektor TÜV CZ s.r.o.: Ing. Jiří HORÁK



ředitel pobočky TÜV CZ s.r.o.: Ing. Jiří HORÁK

