

**PŘÍLOHY:**

Návod na seřízení spojky W – 01 – 03

Příbalový materiál

1. Navíjecí bubny – 2ks ( levá a pravá část )
2. Boční naklápací ložisko a excentrický dotahovací kroužek – ( 1 + 1 ks )
3. Ložisková podpěra – 1 ks
4. Olej TOTAL CARTER SH 220 – 4 litry
5. Podložky pod boční ložisko – dle požadavků podkládání
6. Matice KM a pojistná podložka – ( 1 + 1 ks )
7. Distanční trubka – 1 ks
8. Spojovací materiál :
  - 2 ks - šroub M16 x 50 a M16 x 65
  - 4 ks - matice, podložky – plochá, pérová,
  - 3 ks - podložka klínová

**HMETNOSTI JEDNOTLIVÝCH DÍLŮ STROJE:**

1. Hřídel se šnekovým kolem	47 kg
2. Fréma stroje včetně stojánku pod motor	70 kg
3. Vršek převodové skříň se šnekem, ložisky a vnitřním kotoučem spojky	80 kg
4. Boční podpěrné ložisko	4,5 kg
5. Brzdové čelisti 2ks	8 kg
6. Magnet brzdy MG 220/250	9 kg
7. Konzola pod boční podpěrné ložisko	5,5 kg
8. Navíjecí bubny 2ks	160 kg
9. Elektromotor s vnitřní částí spojky	90 kg
10. Ruční kolo	5 kg
11. Spojovací materiál a ostatní	6 kg
<b>Celková hmotnost stroje</b>	<b>485 kg</b>
Kryt navíjecích bubenů	cca 15 kg
Rošt pod stroj	80 kg

WYKOV spol. s r.o.  
10/2008nahoru a dolé,  
bezpečně s poluWykov, spol. s r.o.  
Šámalova 930/69  
615 00 Brnotel./fax: 548 213 577  
e-mail: info@wykov.cz**NÁVOD NA MONTÁŽ A ÚDRŽBU  
VÝTAHOVÉHO STROJE  
BOW 320/0,63****MONTÁŽ ( DEMONTÁŽ ) STROJE BOW 320/0,63:**

Výtahový stroj je dodáván ve stavu dle požadavků zákazníka a to buď jako částečně rozložený nebo v kompletním stavu na rošt s demontovanými bubeny a příslušenstvím, které je uvedeno v příloze „Příbalový materiál“.

Montážní ( demontážní ) návod je uváděn v plném znění a tedy pro celkovou montáž a demontáž výtahového stroje pro použití na stavbě!

Tento návod neřeší standardně dané bezpečnostní předpisy a postupy při montáži a uvádění výtahových strojů do provozu!

Dle rozměrů vstupního otvoru do strojovny výtahu a místních podmínek musíme určit, zda budeme stroj dopravovat v celku, či zda jej budeme na vhodném místě demontovat a následně opět ve strojovně skládat.

**DEMONTÁŽ:**

1. Z tělesa spojky vyjmeme pomocí šroubováku pojistný kroužek, vyjmeme pryžové unašeče.
2. Uvolníme a vyjmeme šrouby zajišťující motor, ve směru osy tak, aby byl mimo spojkový buben a motor sundáme. Je nutné přesně si označit polohu všech výrovnávacích podložek, aby při zpětné montáži byly uloženy na stejně místo !!
3. Odmontujeme matice a kontramaticce na svorníku el.mech. brzdy, vysuneme podložky s pružinami ze svorníků. Před montáží pružin je vhodné si změřit stlačení pružin, aby je bylo možné při opětovné montáži stáhnout na původní hodnotu. Odmontujeme šrouby držící tělesa magnetu, rozvezrem čelisti a odděláme těleso magnetu. Pomocí šroubováku a kleští vyndáme závlačky zajišťující čelisti brzdy a čelisti vyjmeme z trnu.
4. Vysuneme měrku oleje, odmontujeme šrouby přidržující vrchní kryt převodovky, za pomoci šroubováku vyndáme zahycováče oleje , odmontujeme matky zaváděcích kolíků a za pomoci vhodné trubičky či podložek je protitlakem matice vytáhneme z tělesa frémy. Demontujeme matice přidržující těleso kapličky na frém a kapličku následně opatrně zvedneme a sundáme.
5. Z tělesa frémy vyndáme hřídel se šnekovým kolem. S těmito komponentami musíme zacházet zvláště obezřetně, abychom je při manipulaci nepoškodili !!!  
Pozor na boční vymezovací podložky.
6. Odmontujeme šrouby přidržující frému na rošt a frému z roště sundáme.

Tím máme demontáž dokončenou.

Lze samozřejmě některé z výše popsaných komponentů ještě dále rozebírat na prvočinitele, avšak to již není pro demontáž na stavbě podstatné.

Wykov, spol. s r.o.  
Šámalova 930/69  
615 00 Brnotel./fax: 548 213 577  
e-mail: info@wykov.cz

**MONTÁŽ:**

Postupujeme opačným způsobem, tedy :

1. Frému usadíme na rošt a přišroubujeme šrouby.
2. Do tělesa frémy uložíme hřídel se šnekovým kolem. Před uložením hřídele zbavíme ložiska a hřídel případných nečistot a ložiska naolejujeme. Pozor na boční vymezovací podložky !!
3. Očistíme stykové plochy mezi frémou a kapličkou a to na obou stykových plochách.  
Plochy očistíme a naneseme pro utěsnění tmel SEALEX pouze na jednu z jmenovaných stykových ploch. Poté nasazujeme kapličku se šnekem. Při této operaci je nutno jednat velmi obezřetně, aby nedošlo k poškození převodového mechanizmu. Při nasazování je nutné pomalu otáčet se šnekem, aby se zuby šneku plynule zasunuly do šekového kola. Kapličku tedy usadíme, naklepeme středící kolíky a našroubujeme všechny matice, utáhneme. Otáčíme brzdovým kotoučem a zjišťujeme, zda se převod točí bez problémě. Nasuneme měrku oleje. Volně položíme na kapličku kryt převodovky, abychom zamezili případnému zanesení nečistot do převodovky.
4. Nasuneme čelisti brzd na trny, nasadíme podložky a brzdy zajistíme závlačkami (ohnut).
5. Elektromagnet vsuneme mezi rozvěřené brzdové čelisti, přiklopíme čelisti k elektromagnetu, nasadíme na svorníky pružiny, podložky a zajistíme matice (cca 5 závitů) proti zpětnému vypadnutí čelistí. Nasuneme šrouby do držáku elektromagnetu, částečně přitáhneme a vyštědime oba svorníky na střed otvorů v čelistech brzdy, dotáhneme šrouby držáku. Dotáhneme pružiny maticemi na původní délky (27 mm, měřeno od kraje čelisti po hraniční podložky), nasadíme kontramaticce a matice zajistíme. Provedeme kontrolu a případné seřízení mezery mezi čepem a opěrkou čelistí.
6. Motor nasouváme ve směru osy, vrátíme označené podložky na původní místa, vložíme šrouby a částečně přitáhneme. Provedeme seřízení spojky viz. příloha „Vystředění spojky“.
7. Nasuneme do tělesa spojky pryžové unašeče a zajistíme proti vypadnutí zajišťovacím drátem. Unašeče před nasunutím lehce potřeme silikonovým olejem. Doporučujeme olej SILKAL 93 ve spreji.
8. Sejmeme kryt převodovky nalijeme olej. Doporučená maziva, objemy a mazací termíny viz. odst. „Mazací náplně, intervaly mazání a výměna“. Olej lijeme přes šnek tak, aby se dostal do všech zubů šekového kola, neopomeneme nalít olej do kuželových sběračů oleje nad ložisky. Za pomocí šroubováku nasadíme zachycovač oleje a kryt převodovky a přišroubujeme.
9. Otřeme bubnový hřídel od nečistot a naolejujeme. Taktéž očistíme a naolejujeme otvory v bubnech. Pozor na záměnu pořadí při nasouvání bubnů! Bubny na hřídel nasazujeme s největší opatrností, abychom nepoškodili povrch hřídele či otvor v bubnu!!! Rovněž dáváme pozor na pera a drážky! Po nasazení obou bubnů a jejich doražení do koncové polohy nasadíme na hřídel distanční trubku, podložku pod pojistnou matici a pojistnou matici. Matici dotáhneme přiloženým klíčem na KM matice a ohnutím zobáčku pojistné podložky do výřezu v matici zajistíme.
10. Na hřídel nasadíme excentrický kroužek a výklopné ložisko s klecí, ložisko podložíme ložiskovou podpěrou a tu následně přišroubujeme na rošt, vsuneme šrouby do podpěry a do ložiska, mezi ložisko a podpěru vsuneme označené distanční podložky. Šrouby utáhneme. Kroužek s excentrem nasadíme na ložisko a utáhneme ve směru chodu hodinových ručiček poklepem za pomocí vhodné kulatiny a kladívka, poté zajistíme uťažením imbusového šroubu.
11. Upevníme nosná lana pomocí nálitku v bubnech a přitačných podložek.
12. Nouzový pohon – výtahový stroj je pro nouzový přesun klece vybaven ručním klem. Nejpozději při nasazení ručního kola na výtahový stroj musí být uvedeno v činnost elektrické bezpečnostní zařízení. K tomuto účelu je na krytu volného konce elektromotoru osazen bezpečnostní spínač. Správnou činnost (rozepnutí spínače) nastavíme posuvem ovládací páčky s kladičkou k boční stěně ručního kola. Současně využijeme možnost natáčení páky kolem osy. Kladička se musí při pohybu ručního kola lehce smýkat po jeho boční stěně.

**UVEDENÍ STROJE DO PROVOZU:**

Po překontrolování veškerých částí stroje, olejových náplní, nastavení brzdy je možné provést zkušební provoz výtahového stroje. Kontrolujeme klidný chod celého pohonu, mazání, teplotu ložisek.

**ÚDRŽBA BĚHEM PROVOZU:**Dvojčinná brzda – během provozu kontrolujeme:

- Správnou funkci brzdy
- Mezeru mezi ovládacím čepem kotvy elektromagnetu a opěrkou čelisti – doporučená hodnota 0,3 – 0,5 mm
- Dotažení šroubových částí brzdy
- Mazání čepů brzdových čelistí, opotřebení brzdového obložení a následně seřízení mezery mezi ovládacím čepem kotvy elektromagnetu a opěrkou čelistí

Intervaly kontroly a případné seřízení je nutné stanovit v závislosti na hustotě provozu výtahu!

**ELEKTROMOTOR – BĚHEM PROVOZU**

- Při každé prohlídce výtahového stroje provést kontrolu hladiny oleje v olejových komorách motoru pomocí olejoznaků, případně doplnit chybějící olej.
  - Výměna olejové náplně viz odst. „Mazací náplně, intervaly mazání a výměna“
  - Kontrola funkčnosti cizí ventilace motoru
  - Jedenkrát za rok provést kontrolu upevnění vodiče ve svorkovnici.
- Při kontrole vypnout hlavní vypínač

**SPOJKA**

Kontrolujeme, zda nedochází k nadmernému opotřebování pryžových unašečů – závadu signalizuje pryžový prach pod spojkou. V případě zjištění závady je nutno provést děkladné vyštědění spojky!

**PŘEVODOVÁ SKŘÍŇ**

- Kontrola množství olejové náplně  
Kontrola termínu výměny převodového oleje dle mazacího plánu výrobce výtahu  
Kontrola klidného chodu

**MAZACÍ NÁPLNĚ, INTERVALY MAZÁNÍ A VÝMĚN****MAZACÍ OBDOBÍ MĚSÍČNÍ**

- Elektromotor – kontrola, doplnění  
Čepy brzdových čelistí  
Kontrola množství olejové náplně v převodové skříně ( olejová měrka )

olej LOŽISKOVÝ OL 46

mazací tuk J 4

olejová měrka

**MAZACÍ OBDOBÍ 12 MĚSÍČNÍ (INTERVAL ROČNÍ)**

- Převodová skříň  
– první výměna po uvedení do provozu, množství oleje 4 – olej TOTAL CARTER SH 220  
alternativa – olej VALVOLINE DURABLEND GEAR OIL GL-4, SAE 75W-90

**MAZACÍ OBDOBÍ 18 MĚSÍCŮ – ( INTERVAL JEDEN A PŮL ROKU )**

- Převodová skříň – výměna olejové náplně  
Elektromotor – výměna olejové náplně  
Boční ložisko – mazací hlavice kulová

TOTAL CARTER SH 220, GL-4

OL 46

mazací tuk AV 2